

Общество с ограниченной
ответственностью
«НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР
СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ»
(ООО «Новосибирский ЦСМ»)

ул. Советская 52, 3 этаж, г. Новосибирск, 630091,
тел. 8(383)204-43-10, факс 8(383) 204-43-11
info@ncsm-sib.ru
ОКПО 59964288, ОГРН 1025400518901
ИНН/КПП 5401201306/540601001

Директору
Обществу с ограниченной
ответственностью
«Сигналэлектроникс» (ООО
«Сигналэлектроникс»)
Симагиной Анастасии Борисовне

Российская Федерация, 630063, г.
Новосибирск, ул. Декабристов, 253
Тел.: 8-(383)-311-07-72
Факс: 8-(383)-311-07-72

18.07.2019 № 365

на исх. № б/н от 18.07.2019

О подтверждении соответствия

На Ваш запрос сообщаем, что продукция, пульта универсальные Нисаи без элементов питания и не включаемые в сеть 220В, производства ANHUI HUAYU ELECTRONIC TECHNOLOGY Co., LTD. China(Kumay), а именно: RM-577B, HL-695E, HR -763 E, HR-E877, IH-830J+L, RTV-03, RuTV-ST01, RM-36E++, RM-053N, RM-D1177, RM-D663, RM-283C, RM-842DC, RM-3317, RM-515D/DC, RM-531D/DC, RM-675DC, RM-827DC, D-699, RM-165C, RM-317N, RM-014F, RM-L1313, RM-300B, RM-791B, RM-308C, RM-710R, RM-736R, RM-879R, RM-530F, AKB73715694, RM-752CB, RM-913CB, RM-D657, RM-D757, RM-L810, RM-L859, RM-L915, RM-L930+, RM-L999, RM-002CB, RM-406CB, RM-645/0645, RM-683CB, RM-D1296, RM-007B, RM-932M, RM-936M, RM-D920, RM-168M, RM-172M, RM-520M, RM-532M, RM-D630, RM-D720, RM-L1268, RM-D750, RM-627C, RM-670C, RM-691C, RM-692, RM-719C, RM-797Z, RM-836C, RM-D631, RM-D727, RM-022C, RM-120C, RM-612D, RM-L1220LCD, RM-L1285, RM-164N+, RM-517N+, RM-840N, RM-L1195+8, RM-563BFC, RM-754B, AA59-00741A, RM-625F, RM-766B, RM-D613, RM-D635, RM-D762, RM-D958, RM-L800, RM-L808, RM-L888, RM-L898, RM-L919/W, RM-016C, RM-016FC, RM-179F/FC, RM-552F/FC, RM-658F, RM-788FC, RM-D1078+, RM-L1088, RM-632B, RM-580B, RM-D105, RM-3335+, RM-649G, RM-689G, RM-717G, RM-D925, RM-023G, RM-026G, RM-026G-3, RM-758B, RM-758G/GA574WJSA, RM-618A, RM-715A, RM-D637, RM-D734, RM-ED062, RM-001A, RM-191A, RM-D764, RM-D959, SUPER-103, RM-B1111, RM-737T, RM-549T, RM-D/805B, RM-D/B721, RM-D602, RM-D759, RM-D809, RM-L1178, RM-L890, RM-162B/878, RM-175CH, RM-L1200TV, в настоящее время не вошла в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 (с последующими изменениями и дополнениями), а также продукция не попадает под действие Технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 года № 768), ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 879) и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Одновременно ставим Вас в известность, что настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров на территории Российской Федерации. В этом случае на продукцию, включенную в эти изменения, данная информация не распространяется.

Руководитель органа по
сертификации продукции и услуг

Исп. эксперт Семенников Н.И.
Тел. 8(383) 204-43-06

Е.И. Филатов